

Mapa de Risco


3º Subsolo

RISCOS

- **Riscos Físicos:** Ruído proveniente dos motores de veículos
- **Riscos Químicos:** Monóxido de carbono proveniente de escapamentos de veículos automotores, poeira do ambiente.
- **Riscos Biológicos:** Não Aplicável.
- **Riscos Ergonômicos:** Não Aplicável.
- **Riscos de Acidentes/Mecânicos:** Choque Elétrico provenientes de trabalhos de manutenção elétrica, Probabilidade de incêndio, Queda de mesmo e diferente nível, Risco de atropelamento por veículos.

INTENSIDADE

- Risco Pequeno
- Risco Médio
- Risco Grande



Identificação das Áreas

- 1 Exaustores
- 2 Alçapão de acesso ao poço de ventilação
- 3 Depósitos
- 4 Escadas
- 5 Elevadores
- 6 Garagem / Vagas
- 7 ➔ Rotas de Fuga

Brigada de Incêndio



- 1 Coordenador Geral – Felipe Moraes – RAMAL 2713
- 2 Chefe de Setor – Wembley Argollo – RAMAL 2633
- 3 Brigadista – Renan Grupo Estapar

Mapa de Risco


2º Subsolo

RISCOS

-  **Riscos Físicos:** Ruído proveniente dos motores de veículos
-  **Riscos Químicos:** Monóxido de carbono proveniente de escapamentos de veículos automotores, poeira do ambiente.
-  **Riscos Biológicos:** Não Aplicável.
-  **Riscos Ergonômicos:** Não Aplicável.
-  **Riscos de Acidentes/Mecânicos:** Choque Elétrico provenientes de trabalhos de manutenção elétrica, Probabilidade de incêndio, Queda de mesmo e diferente nível, Risco de atropelamento por veículos.

INTENSIDADE

-  Risco Pequeno
-  Risco Médio
-  Risco Grande



Identificação das Áreas

-  1 Exaustores
-  2 Depósitos
-  3 Escadas
-  4 Elevadores
-  5 Garagem / Vagas
-  6  Rotas de Fuga

Brigada de Incêndio

-  1 Coordenador Geral – Felipe Moraes – RAMAL 2713
-  2 Chefe de Setor – Renan Grupo Estapar

Mapa de Risco

1º Subsolo



RISCOS

Riscos Físicos: Ruído proveniente dos motores de veículos, geradores, operação de máquinas e equipamentos, uso de ferramentas manuais, Manutenção geradores, cabines e pressurização, Calor proveniente de soldagem.

Riscos Químicos: Monóxido de carbono proveniente de escapamentos de veículos automotores, Manuseio de produtos químicos no laboratório, óleos e graxas, Fumos Metálicos provenientes de soldagem, Manuseio de químico para assepsia dos banheiros e vestiários, poeira do ambiente.

Riscos Biológicos: Provenientes da retirada de lixo e limpeza dos banheiros.

Riscos Ergonômicos: Postura inadequada e esforço repetitivo provenientes de trabalhos manutenção, atividades administrativas, atividades no laboratório e limpeza dos banheiros e vestiários.


Riscos de Acidentes/Mecânicos: Choque Elétrico provenientes de trabalhos nas cabines e geradores, Probabilidade de Incêndio, Queda de mesmo e diferente nível, Risco de atropelamento por veículos, Projeção de partículas provenientes de atividades manuais e soldagem, Queimaduras, Cortes.

INTENSIDADE

- Risco Pequeno
- Risco Médio
- Risco Grande

Identificação das Áreas

- 1 Elevadores
- 2 Depósitos
- 3 Escadas
- 4 Cabines
- 5 Geradores
- 6 Pressurização
- 7 Laboratório (TECHLAB)
- 8 CEMPI
- 9 Espaço Aluno
- 10 Banheiros / Vestiários
- 11 Sala Segurança
- 12 Administrativo Estapar
- 13 Bicicletário
- 14 Controler - BMS
- 15 Transformadores
- 16 Garagem / Vagas
- 17 Rotas de Fuga



Brigada de Incêndio

- 1 Coordenador Geral – Felipe Moraes – RAMAL 2713
- 2 Chefe de Setor – Wembley Argollo – RAMAL 2633
- 3 Brigadista – Jonas Bezerra – RAMAL 2270
- 4 Brigadista – Jesiel Ribeiro – RAMAL 2270
- 5 Brigadista – Israel Ferreira – RAMAL 2303

Mapa de Risco

1º Subsolo

RISCOS

Riscos Físicos: Ruído proveniente dos motores de veículos, operação de máquinas e equipamentos, uso de ferramentas manuais, Manutenção geradores, cabines e pressurização, Calor proveniente de soldagem.

Riscos Químicos: Monóxido de carbono proveniente de escapamentos de veículos automotores, Manuseio de produtos químicos, óleo e graxa, líquidos inflamáveis, Fumos Metálicos provenientes de soldagem, Manuseio de químico para assepsia dos banheiros e vestiários, poeira do ambiente.

Riscos Biológicos: Provenientes da retirada de lixo e limpeza dos banheiros.

Riscos Ergonômicos: Postura inadequada e esforço repetitivo provenientes de trabalhos manutenção, atividades administrativas, atividades no laboratório e limpeza dos banheiros e vestiários.

Riscos de Acidentes/Mecânicos: Choque Elétrico provenientes de trabalhos nas cabines e geradores, Probabilidade de Incêndio, Queda de mesmo e diferente nível, Risco de atropelamento por veículos, Projeção de partículas provenientes de atividades manuais e soldagem, Queimaduras, Cortes.


INTENSIDADE

- Risco Pequeno
- Risco Médio
- Risco Grande



Identificação das Áreas

- 1 Elevadores
- 2 Depósitos
- 3 Escadas
- 4 Cabines
- 5 Geradores
- 6 Pressurização
- 7 Laboratório TECHLAB / Mini Baja
- 8 Laboratório Controle e Automação
- 9 Laboratório Aacionamento Elétrico
- 10 Banheiros / Vestiários
- 11 Sala Segurança
- 12 Administrativo Estapar
- 13 Bicletário
- 14 Controler - BMS
- 15 Transformadores
- 16 Garagem / Vagas
- 17 Rotas de Fuga



Brigada de Incêndio

- 1 Coordenador Geral – Felipe Moraes – RAMAL 2713
- 2 Chefe de Setor – Wembley Argollo – RAMAL 2633
- 3 Brigadista – Jonas Bezerra – RAMAL 2270
- 4 Brigadista – Jesiel Ribeiro – RAMAL 2270
- 5 Brigadista – Israel Ferreira – RAMAL 2303

Mapa de Risco

Térreo

RISCOS

- **Riscos Físicos:** Ruído proveniente de atividades na preparação de alimentos. Calor proveniente da atividade de cocção de alimentos.
- **Riscos Químicos:** Manuseio de produtos químicos para assepsia da Casa do Pão de Queijo, Refeitório e Banheiros.
- **Riscos Biológicos:** Provenientes da retirada de lixo e limpeza dos banheiros.
- **Riscos Ergonômicos:** Postura inadequada e esforço repetitivo provenientes de trabalhos de preparação de alimentos, atividades administrativas e limpeza do Refeitório e banheiros.
- **Riscos de Acidentes/Mecânicos:** Probabilidade de Incêndio, Queda de mesmo e diferente nível, Queimaduras utensílios quentes, Cortes.


INTENSIDADE

- Risco Pequeno
- Risco Médio
- Risco Grande



Identificação das Áreas

- 1 Elevadores
- 2 Escadas
- 3 Auditório
- 4 Biblioteca
- 5 Banheiros
- 6 Copa
- 7 Casa Pão de Queijo
- 8 Reprografia
- 9 Espaço Aluno
- 10 Infraestrutura
- 11 ➔ Rotas de Fuga
- 12 Ponto de Encontro - PE



Brigada de Incêndio

- 1 Coordenador Geral – Felipe Moraes – RAMAL 2713
- 2 Chefe de Setor – Orlando Amaro Borges – RAMAL 2637
- 3 Brigadista – Raquel Braga Rosa – RAMAL 2360
- 4 Brigadista – Vitor Hugo da Silva Gomes – RAMAL 2523
- 5 Brigadista – Vivian de Souza Silva – RAMAL 2577

Mapa de Risco

1º Andar




RISCOS

- **Riscos Físicos:** Não Aplicável
- **Riscos Químicos:** Manuseio de produtos químicos para assepsia dos Banheiros.
- **Riscos Biológicos:** Provenientes da retirada de lixo e limpeza dos banheiros.
- **Riscos Ergonômicos:** Postura inadequada e esforço repetitivo provenientes de atividades de estudo e limpeza dos Banheiros
- **Riscos de Acidentes/Mecânicos:** : Probabilidade de Incêndio, Queda de mesmo e diferente nível.

INTENSIDADE

- Risco Pequeno
- Risco Médio
- Risco Grande



Identificação das Áreas

- 1 Depósitos / Salas Técnicas
- 2 Sala Jorge Paulo Lemann
- 3 Sala Olavo Setubal
- 4 Sala José Ermírio de Moraes Filho
- 5 Sala Walther Moreira Salles
- 6 Sala Sebastião Camargo
- 7 Sala Amador Aguiar
- 8 Copa
- 9 Salas de Estudo
- 10 Salas de Estudo - Mezanino
- 11 Elevadores
- 12 Escadas
- 13 Banheiros
- 14 Rotas de Fuga

Brigada de Incêndio

- 1 Coordenador Geral – Felipe Moraes – RAMAL 2713
- 2 Chefe de Setor – Orlando Amaro Borges – RAMAL 2637
- 3 Brigadista – Adriana Benicio Silva – RAMAL 2361
- 4 Brigadista – Natalia Rebelo Dias – RAMAL 2762
- 5 Brigadista – Marina Espelho Correa – RAMAL 2345

Presidente da CIPA Gestão 2016 / 2017

Vice-Presidente da CIPA Gestão 2016 / 2017

Mapa de Risco

2º Andar




RISCOS

- **Riscos Físicos:** Não Aplicável
- **Riscos Químicos:** Manuseio de produtos químicos para assepsia dos Banheiros..
- **Riscos Biológicos:** Provenientes da retirada de lixo e limpeza dos banheiros.
- **Riscos Ergonômicos:** Postura inadequada e esforço repetitivo provenientes de atividades de estudo , administrativas e limpeza dos Banheiros
- **Riscos de Acidentes/Mecânicos:** : Probabilidade de Incêndio, Queda de mesmo e diferente nível..

INTENSIDADE

- Risco Pequeno
- Risco Médio
- Risco Grande



Mapa de Risco


3º Andar

RISCOS

- **Riscos Físicos:** Não Aplicável
- **Riscos Químicos:** Manuseio de produtos químicos para assepsia dos Banheiros..
- **Riscos Biológicos:** Provenientes da retirada de lixo e limpeza dos banheiros.
- **Riscos Ergonômicos:** Postura inadequada e esforço repetitivo provenientes de atividades de estudo , administrativas e limpeza dos Banheiros
- **Riscos de Acidentes/Mecânicos:** : Probabilidade de Incêndio, Queda de mesmo e diferente nível..

INTENSIDADE

- Risco Pequeno
- Risco Médio
- Risco Grande



Identificação das Áreas

- 1 Elevador
- 2 Escadas
- 3 Banheiro
- 4 Sala Roberto Cochrane Simonsen
- 5 Sala João Gerdau
- 6 Sala Max Feffer
- 7 Sala Victor Civita
- 8 Sala Vicente Falconi
- 9 Sala Eugenio Gudin
- 10 Sala Eudoro Villela
- 11 Sala BM&F e Bovespa 2
- 12 Sala BM&F e Bovespa 1
- 13 ➔ Rotas de Fuga

Brigada de Incêndio



- 1 Coordenador Geral – Felipe Moraes – RAMAL 2713
- 2 Chefe de Setor – Raphael Talle Ribeiro – RAMAL 2637
- 3 Brigadista – Ana Lucia Augusto Gouvea Pedro – RAMAL 2717
- 4 Brigadista – Wendal Nascimento de Jesus – RAMAL 2570
- 5 Brigadista – Erica Dania Alves – RAMAL 2653

Mapa de Risco


4º Andar

RISCOS

- **Riscos Físicos:** Ruído provenientes de operação de máquinas e atividades com ferramentas manuais.
- **Riscos Químicos:** Manuseio de produtos químicos no laboratório, manuseio de produtos químicos para assepsia dos Banheiros, poeira de serragem.
- **Riscos Biológicos:** Provenientes da retirada de lixo e limpeza dos banheiros.
- **Riscos Ergonômicos:** Postura inadequada e esforço repetitivo provenientes de atividades de estudo, administrativas, levantamento e transporte manual de peso e limpeza dos Banheiros
- **Riscos de Acidentes/Mecânicos:** : Probabilidade de Incêndio, Queda de mesmo e diferente nível, cortes e fraturas, projeção de partículas, choque elétrico.

INTENSIDADE

- Risco Pequeno
- Risco Médio
- Risco Grande



Identificação das Áreas

- 1 Elevador
- 2 Escadas
- 3 Banheiro
- 4 Laboratório de Fabricação - FABLAB
- 5 Laboratório de Química – L1
- 6 Laboratório de Materiais – L2
- 7 Laboratório de Física – L3
- 8 Laboratório de Ciências Térmicas
- 9 Laboratório de Sistemas Eletrônicos
- 10 Almoxarifado
- 11 Salas de Aula ou Estudo
- 12 ➔ Rotas de Fuga

Brigada de Incêndio

- 1 Coordenador Geral – Felipe Moraes – RAMAL 2713
- 2 Chefe de Setor – Raphael Talle Ribeiro – RAMAL 2637
- 3 Brigadista – Francine Cordeiro Bento – RAMAL 2303
- 4 Brigadista – Fabio do Nascimento – RAMAL 2303
- 5 Brigadista – Gustavo Henrique – RAMAL 2502

Presidente da CIPA Gestão 2016 / 2017

Vice-Presidente da CIPA Gestão 2016 / 2017

Mapa de Risco


5º Andar

RISCOS

- **Riscos Físicos:** Ruído proveniente de atividades na preparação de alimentos. Calor proveniente da atividade de cocção de alimentos, Radiação Não Ionizante luz solar.
- **Riscos Químicos:** Manuseio de produtos químicos para assepsia do Refeitório e Banheiros e Vestiários.
- **Riscos Biológicos:** Provenientes da retirada de lixo e limpeza dos banheiros.
- **Riscos Ergonômicos:** Postura inadequada e esforço repetitivo provenientes de atividades administrativas, alimentação, atividades físicas e limpeza dos Banheiros
- **Riscos de Acidentes/Mecânicos:** : Probabilidade de Incêndio, Queda de mesmo e diferente nível, cortes e fraturas, queimaduras por utensílios quentes.

INTENSIDADE

- Risco Pequeno
- Risco Médio
- Risco Grande



Identificação das Áreas

- 1 Quadra
- 2 Banheiros / Vestiários
- 3 Depósito
- 4 Restaurante / Mesas
- 5 Cozinha
- 6 Salas Reservadas para Refeições
- 7 Refeitório
- 8 Organizações Estudantis
- 9 Sala de Reunião
- 10 MultiInsper
- 11 Carreiras

- 12 Escadas
- 13 Elevadores
- 14 ➔ Rotas de Fuga

Brigada de Incêndio

- 1 Coordenador Geral – Felipe Moraes – RAMAL 2713
- 2 Chefe de Setor – Raphael Talle Ribeiro – RAMAL 2637
- 3 Brigadista – Marco Antonio Soares de Mello – RAMAL 2502
- 4 Brigadista – Alan Alves de Sousa – RAMAL 2374
- 5 Brigadista – Paulo Adalto Hernandes – RAMAL 2632

Presidente da CIPA Gestão 2016 / 2017

Vice-Presidente da CIPA Gestão 2016 / 2017

Mapa de Risco

6º Andar

RISCOS

- **Riscos Físicos:** Não Aplicável
- **Riscos Químicos:** Manuseio de produtos químicos para assepsia dos Banheiros.
- **Riscos Biológicos:** Provenientes da retirada de lixo e limpeza dos banheiros.
- **Riscos Ergonômicos:** Postura inadequada e esforço repetitivo provenientes de atividades administrativas e limpeza dos Banheiros
- **Riscos de Acidentes/Mecânicos:** Probabilidade de Incêndio, Queda de mesmo e diferente nível.

INTENSIDADE

- Risco Pequeno
- Risco Médio
- Risco Grande



Identificação das Áreas

- 1 Insper Júnior
- 2 Salas de Professores
- 3 Endeavor
- 4 Salas de Reunião
- 5 Banheiro
- 6 Escadas
- 7 Elevador
- 8 ➔ Rotas de Fuga

Brigada de Incêndio



- 1 Coordenador Geral – Felipe Moraes – RAMAL 2713
- 2 Chefe de Setor – Ligia A. Ferreira Neves – RAMAL 2530
- 3 Brigadista – Aline Alves Marcon – RAMAL 2676
- 4 Brigadista – Anderson dos Santos Silva – RAMAL 2573
- 5 Brigadista – Elaine Silva Bezerra – RAMAL 2651

Mapa de Risco

7º Andar

RISCOS

- **Riscos Físicos:** Não Aplicável
- **Riscos Químicos:** Manuseio de produtos químicos para assepsia dos Banheiros.
- **Riscos Biológicos:** Provenientes da retirada de lixo e limpeza dos banheiros.
- **Riscos Ergonômicos:** Postura inadequada e esforço repetitivo provenientes de atividades administrativas e limpeza dos Banheiros
- **Riscos de Acidentes/Mecânicos:** Probabilidade de Incêndio, Queda de mesmo e diferente nível.

Identificação das Áreas

- 1 Sala dos Professores
- 2 Sala de Pesquisa
- 3 Área Desocupada
- 4 Atendimento ao Professor
- 5 Banheiro
- 6 Escadas
- 7 Sala de Professor
- 8 Salas de Reunião
- 9 Escadas
- 10 Elevador
- 11 Sala dos Assistentes de Pesquisa
- 12 Rotas de Fuga

Brigada de Incêndio



- 1 Coordenador Geral – Felipe Moraes – RAMAL 2713
- 2 Chefe de Setor – Ligia A. Ferreira Neves – RAMAL 2530
- 3 Brigadista – Joyce Janaina Cocato de Souza – RAMAL 2723
- 4 Brigadista – Genivaldo Fausto de Vasconcelos – RAMAL 2536
- 5 Brigadista – Juliana Sanches Vieira – RAMAL 2535

INTENSIDADE

- Risco Pequeno
- Risco Médio
- Risco Grande



Mapa de Risco

8º Andar



Identificação das Áreas

- 1 Open Space
- 2 Nocan
- 3 DEA
- 4 RH e DP
- 5 Diretoria
- 6 WorkShop
- 7 Sala de Reunião
- 8 Elevadores
- 9 Escadas
- 10 Banheiros
- 11 Rotas de Fuga

INTENSIDADE

- Risco Pequeno
- Risco Médio
- Risco Grande

RISCOS

- Riscos Físicos:** Não Aplicável
- Riscos Químicos:** Manuseio de produtos químicos para assepsia dos Banheiros.
- Riscos Biológicos:** Provenientes da retirada de lixo e limpeza dos banheiros.
- Riscos Ergonômicos:** Postura inadequada e esforço repetitivo provenientes de atividades administrativas, telemarketing e limpeza dos Banheiros
- Riscos de Acidentes/Mecânicos:** Probabilidade de Incêndio, Queda de mesmo e diferente nível, Choque Elétrico



Brigada de Incêndio

- 1 Coordenador Geral – Felipe Moraes – RAMAL 2713
- 2 Chefe de Setor – Ligia A. Ferreira Neves – RAMAL 2530
- 3 Brigadista – Bruno Piedade Cruz – RAMAL 2575
- 4 Brigadista – Marcelo Mantine Auletta – RAMAL 2516
- 5 Brigadista – Maria Izabel Souza Pacheco – RAMAL 2646


Mapa de Risco

9º Andar

RISCOS

-  **Riscos Físicos:** Não Aplicável
-  **Riscos Químicos:** Manuseio de produtos químicos para assepsia dos Banheiros.
-  **Riscos Biológicos:** Provenientes da retirada de lixo e limpeza dos banheiros.
-  **Riscos Ergonômicos:** Postura inadequada e esforço repetitivo provenientes de atividades de estudo, administrativas, limpeza dos Banheiros, atividades de manutenção e preparação de alimentos.
-  **Riscos de Acidentes/Mecânicos:** Probabilidade de Incêndio, Queda de mesmo e diferente nível, Risco de choque elétrico, Risco de Queimaduras e cortes na preparação de alimentos.

Identificação das Áreas

-  Sala de Aula
-  Sala de Estudo
-  Sala de Apoio
-  Depósito / Sala Técnica
-  ITR
-  Shaft Ar Condicionado
-  Copa
-  Banheiros
-  Escadas
-  Elevadores
-  Rotas de Fuga


Brigada de Incêndio



-  Coordenador Geral – Felipe Moraes – RAMAL 2713
-  Chefe de Setor – Felipe Figueiredo Mello – RAMAL 2782
-  Brigadista – Katia Teixeira de Mattos – RAMAL 2302
-  Brigadista – Santiago Robles Lopes – RAMAL 2510
-  Brigadista – Sílvia Barbosa Natal – RAMAL 2400

INTENSIDADE

-  Risco Pequeno
-  Risco Médio
-  Risco Grande



Mapa de Risco

10º Andar

RISCOS

-  **Riscos Físicos:** Não Aplicável
-  **Riscos Químicos:** Não Aplicável
-  **Riscos Biológicos:** Não Aplicável
-  **Riscos Ergonômicos:** Postura inadequada e esforço repetitivo provenientes de atividades de manutenção.
-  **Riscos de Acidentes/Mecânicos:** Probabilidade de Incêndio, Queda de mesmo e diferente nível, Risco de choque elétrico.

Identificação das Áreas

-  Shaft Ar- Condicionado
-  Depósitos
-  Escadas
-  Elevadores
-  Rotas de Fuga


Brigada de Incêndio



-  Coordenador Geral – Felipe Moraes – RAMAL 2713
-  Chefe de Setor – Felipe Figueiredo Mello – RAMAL 2782
-  Brigadista – Katia Teixeira de Mattos – RAMAL 2302
-  Brigadista – Santiago Robles Lopes – RAMAL 2510
-  Brigadista – Sílvia Barbosa Natal – RAMAL 2400

INTENSIDADE

-  Risco Pequeno
-  Risco Médio
-  Risco Grande



Mapa de Risco

11º Andar

RISCOS

-  **Riscos Físicos:** Radiação Não Ionizantes provenientes da luz solar
-  **Riscos Químicos:** Manuseio de produtos químicos para assepsia dos Banheiros.
-  **Riscos Biológicos:** Provenientes da retirada de lixo e limpeza dos banheiros.
-  **Riscos Ergonômicos:** Postura inadequada e esforço repetitivo provenientes de atividades como reuniões, palestras, eventos, Limpeza dos Banheiros e Preparação de alimentos.
-  **Riscos de Acidentes/Mecânicos:** Probabilidade de Incêndio, Queda de mesmo e diferente nível, Risco de choque elétrico, Risco de Queimaduras e cortes na preparação de alimentos.

Identificação das Áreas

-  1 Área de Eventos
-  2 Copa
-  3 Banheiros
-  4 Depósitos
-  5 Elevadores
-  6 Escadas
-  7  Rotas de Fuga


Brigada de Incêndio



-  1 Coordenador Geral – Felipe Moraes – RAMAL 2713
-  2 Chefe de Setor – Felipe Figueiredo Mello – RAMAL 2782
-  3 Brigadista – Waldomiro Horácio Jr – RAMAL 2379
-  4 Brigadista – Victor Arthur Camaçute da Silva – RAMAL 2702

INTENSIDADE

-  Risco Pequeno
-  Risco Médio
-  Risco Grande



Mapa de Risco

12º Andar



2017

RISCOS

- **Riscos Físicos:** Não Aplicável.
- **Riscos Químicos:** Não Aplicável.
- **Riscos Biológicos:** Não Aplicável.
- **Riscos Ergonômicos:** Não Aplicável.
- **Riscos de Acidentes/Mecânicos:** Queda de mesmo e diferente nível.

INTENSIDADE

- Risco Pequeno
- Risco Médio
- Risco Grande

